

RISICO: BLOOTSTELLING AAN ASBEST BIJ HET MAKEN VAN EEN AANSLUITING OP AC-GASLEIDINGEN

Beschrijving: Bij werken aan asbestcement (AC) leidingen kan asbest vrijkomen. Blootstelling aan asbest kan op lange termijn ernstige gezondheidsschade veroorzaken.

Randvoorwaarden en criteria

- Het maken van een aansluiting op AC-gasleidingen dient te worden uitgevoerd door gastechnisch opgeleid personeel met de juiste (VIAG) aanwijzing.
- Deze werkinstructie is in overeenstemming en aanvullend op VIAG-VWI G16, G20 en G-24
- **LET OP: TOEPASING VAN DE VWI 16 IS ALLEEN BIJ HOGE UITZONDERING EN MET TOESTEMMING VAN DE IV NOG TOEGESTAAN**

MAATREGELEN MEDEWERKER BIJ HET MAKEN VAN EEN AANSLUITING OP AC-GASLEIDINGEN

Voor u begint

- U heeft minimaal de asbestopleidingen gevolgd als aangegeven in de [VA-02 sectorale asbestopleidingen](#) [1] en heeft uitleg op basis van deze werkinstructie gehad.
- Als de omstandigheden afwijken van het VIAG werkplan: staak de werkzaamheden en neem contact op met de werkverantwoordelijke.
- Controleer de aanwezigheid van de benodigde middelen:
 - wegwerpoverall (type 5/6) vlamvertragend
 - veiligheidslaarzen (S5) of veiligheidsschoenen (S3) met wegwerp overlaarzen
 - neopreen/nitril werkhandschoenen welke goed afsluiten
 - een gelaatmasker met P3-filter
 - voldoende met asbestopdruk gemerkte luchtdichte kunststof afvalzakken
 - kunststoffolie van voldoende dikte (minimaal 0,2 mm) en plakband
 - emmer water met handveger
 - vernevelingsspuut gevuld met water
- Zet de omgeving af zodat toegang door derden wordt voorkomen.
- Eet, drink en rook niet binnen de afgebakende werkplek. https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/sites/default/files/wenb/page/va-01_bijlage_4_aan-uitkleedinstructie.pdf [2]
- Voer de werkzaamheden zo uit dat daarbij ten hoogste twee werknemers direct betrokken zijn
- Zorg dat de buis bedekt blijft met ongeveer 5 tot 10 cm grond totdat u begint met het werken aan de buis.
- Bij het vrijmaken/schoonmaken van de buis eerst de voorgeschreven PBM aantrekken en vervolgens leidingdeel nat maken.

Tijdens het werk

- Draag een wegwerpoverall, veiligheidslaarzen, neopreen/nitril werkhandschoenen en het P3 gelaatmasker. Zie hiervoor de [aan- en uitkleedinstructie](#). [2]
- Graaf de leiding handmatig vrij. Voorkom beschadiging van de leiding door graven.
- Breng folie aan onder de leiding om verspreiding asbestbrokstukken in de grond te voorkomen.
- Doop de handveger in de emmer met water en reinig met de natte handveger de leiding ter hoogte van de te plaatsen aansluiting.
- Monteer het aanboorzadel.
- Vul de kamer van het zadel met water.
- Monteer het opzetstuk, voorzien van terugslagklep, in het aanboorzadel.
- Monteer het aanboortoestel zonder voorloper op het opzetstuk en maak het aanboorgat.
- Verwijder het aanboortoestel.
- Stop het uitgeboorde asbestcementschijfje onmiddellijk in een kunststof afvalzak voorzien van asbeststickers.
- Inspecteer de werkplek visueel op eventueel achtergebleven asbesthoudend afval en verzamel en verpak dit in een luchtdichte kunststof zak, voorzien van een asbestopdruk.
- Sluit asbestafvalzakken met zo min mogelijk lucht af door middel van de zwanenhalsmethode. Doe een tweede afvalzak om de eerste asbest afvalzak, maar sluit deze nog niet af. Deze kan gebruikt worden voor het verzamelen van de wegwerp PBM na afronding van de werkzaamheden.
- Reinig de gebruikte gereedschappen grondig met water en een natte handveger.

- Verwijder de folie onder de leiding en doe deze in de asbestzak.
- Laarzen, neopreen/nitril werkhandschoenen met een natte handveger borstelen en afspoelen. In de profielen van de laarzen mag geen aanhangend vuil meer aanwezig zijn.
- Handveger bij voorkeur afvoeren met asbesthoudend afval, bij hergebruik goed schoonmaken met water.
- Trek de wegwerpkleding uit en deponeer de gebruikte wegwerpkleding samen met het
- filterend P3 masker in de speciaal voor AC-afval bestemde containerbag of in de asbest afvalzak en sluit deze af met behulp van de zwanenhalsmethode.
- Zorg altijd dat asbesthoudend afval dubbel verpakt is.
- Was handen en gezicht.
- Voer de asbest afvalzakken af naar een daarvoor bestemde asbestcontainer/asbest inzamelpunt conform eigen interne afval/afvoer procedure.

Maatregel voor: Medewerker
Maatregel status: Goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie


Datum: 8 augustus
 2024

Revisie informatie: 6-7-18, 11-12-18, 12-11-20, 3-11-22, 24-3-23, 19-07-23, 24-07-24

BIJLAGE	GROOTTE
 VA-01 bijlage 4 aan-uitkleedinstructie.pdf [3]	936.92 KB

Links

[1] <https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/sectorale-asbestopleidingen> [2]
https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/sites/default/files/wenb/page/va-01_bijlage_4_aan-uitkleedinstructie.pdf [3]
https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/files/netwerkbedrijven/oplossing/va-01_bijlage_4_aan-uitkleedinstructie_2.pdf