RISICO: RISICO'S VAN WERKEN IN NAUWE RUIMTEN

Beschrijving: De risico’s zijn verstikkingsgevaar, brand- en explosiegevaar, gevaar voor bedwelming of vergiftiging en elektrocutie. De beperkte vluchtweg verhoogt het risico. Bij een ongunstige lichaamshouding door de beperkte bewegingsruimte treedt extra fysieke belasting op.

MAATREGELEN MEDEWERKER BIJ WERKEN IN NAUWE RUIMTEN

Voor u begint



- Het is zonder aanvullende maatregelen niet toegestaan te werken in een nauwe ruimte waarin schimmelvorming aanwezig is, in vermoedelijk vervuilde grond of bij mogelijke gasuitstroom.
- Bij het aantreffen van schimmelvorming, vermoedelijk vervuilde grond of bij mogelijke gasuitstroom dienen in overleg met een deskundige aanvullende maatregelen te worden genomen.
- Betreed de ruimte niet als de afstand tussen kruipluik en werkplek meer dan 5 meter bedraagt. Neem contact op met uw leidinggevende.
- In nauwe ruimten moet men permanent gebruik maken van gekalibreerde explosie-/zuurstofmeter(s).
- Controleer de explosie-/zuurstofmeter(s) voor het betreden van de werkplek op de juiste werking.
- Steek de explosie-/zuurstofmeter(s) in de ruimte en meet de luchtkwaliteit. Betreed de ruimte niet bij afgaan van het alarm. Neem in overleg met uw leidinggevende aanvullende maatregelen.
- Zorg altijd voor een adequate en vrije toegang/vluchtweg naar en van de werkplek.
- Bij de uit te voeren werkzaamheden dient altijd een medewerker buiten de ruimte maar binnen gehoorafstand aanwezig te zijn, zgn. mangatwacht, zolang de werkzaamheden in de nauwe ruimte duren.
- Deze medewerker
  - houdt ter plekke toezicht en treedt meteen op wanneer zich gevaren voordoen;
  - dient te allen tijde zonder hulpmiddelen contact te kunnen onderhouden met de persoon in de ruimte.



- Vraag of uw collega de instructie ‘werken in nauwe ruimten’ heeft gehad.
- Gebruik alleen elektrisch handgereedschap en lampen die zijn voorzien van accu of worden gevoed met een veilige spanning.
- Stel alle verplaatsbare voedingsbronnen van elektrisch materieel buiten de nauwe ruimte op.
- Staat er water in de nauwe ruimte, verwijder dit dan.
- Draag in vochtige ruimten waterdichte kleding over de werkkleding.
- Controleer of er voldoende ventilatie aanwezig is en bekijk de mogelijkheden tot extra ventilatie.
- Houd de verblijfstijd in de nauwe ruimte zo kort mogelijk.
- Als u twijfels of vragen heeft over de werkzaamheden en risico’s, raadpleeg dan uw leidinggevende.

Tijdens het werk

- Als het alarm van de explosie-/zuurstofmeter(s) afgaat, verlaat dan meteen de nauwe ruimte en informeer uw leidinggevende.

Maatregel voor: Medewerker

Maatregel status: Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Aanvullende kenmerken: revisie

Datum: 18 november 2024

Revisie informatie: 1e revisie 19-01-2016, 2e revisie 12-03-2020, 3e revisie 18-11-2024