

RISICO: BLOOTSTELLING AAN EXTREME WEERSOMSTANDIGHEDEN

Beschrijving: blootstelling aan koude, warmte, fel zonlicht (uv-straling), storm en rukwinden met als gevolg fysieke schade zoals bevriezing, verbranding, verstoring van de warmtebalans, zonnesteek, het risico op huidkanker en letsel als gevolg van harde windstoten.

MAATREGELEN MEDEWERKER BIJ BLOOTSTELLING AAN EXTREME WEERSOMSTANDIGHEDEN

Voor u begint

- Houd rekening met de weersverwachting door het KNMI (waarschuwing weeralarm met de codes rood – oranje – geel).
- Neem beschermende middelen en/of kleding mee tegen extreme weersomstandigheden.
- Wanneer weersomstandigheden effect hebben op de veiligheid op de weg, meld dan aan je leidinggevende wanneer je thuis bent gekomen.
- Neem water, eten en/of medicijnen mee en een telefoon met oplader. Eventueel extra kleding.
- Bespreek met je leidinggevende de werkplanning, bekijk hoe en of er gewerkt kan worden op de betreffende werkplek en stem - indien mogelijk - de maatregelen af op de locatie.

Tijdens en na het werk

- Draag de juiste werkkleding rekening houdend met de verschillende weersomstandigheden.
- Zorg voor afscherming tegen de extreme weersomstandigheden waar mogelijk.
- Houd rekening met de vergroting van de remweg tijdens extreme weersomstandigheden
- Zorg dat je op de hoogte blijft van de weersverwachtingen.

Bij onweer:

- Zoek een schuilplaats
 - bij voorkeur in een gebouw, of in je auto.
 - ben je in een open veld, blijf dan zo laag mogelijk gehurkt en houd je voeten tegen elkaar waardoor geen stroom door je lichaam kan. Vermijd geleidende oppervlakken.
 - zoek geen schuilplaats onder een boom.

Bij harde wind of naderende storm:

- Afhankelijk van de windsnelheid
 - Bij windkracht 6 en hoger stoppen met werken in werkbakken en op aluminium rol- en hangsteigers.
 - Bij windkracht 7 en hoger stoppen met hijswerkzaamheden, werken op daken en in bovengrondse infrastructuur.
 - Bij windkracht 8 en hoger stoppen met werken op stalen steigers.
- Wees bij deelname aan het verkeer bedacht op plotselinge windstoten alsmede het passeren van vrachtverkeer.

Bij hittegolf of extreem warm weer:

- Beperk fysiek zwaar werk
- Zorg voor voldoende schaduw
- Bescherm de huid tegen Uv-straling door zonnebrandcrèmes en/of bedekkende kleding
- Pauzeer regelmatig op een koele plek
- Drink voldoende water
- Wissel af tussen buiten en binnen werkzaamheden (indien mogelijk).

Bij extreme kou:

- Draag voldoende warme kleding en draag meerdere lagen kleding
- Pauzeer regelmatig op een warme plek
- Wissel af tussen buiten en binnen werkzaamheden (indien mogelijk)
- Vermijd contact van onbeschermdde huid en staal.

Bij extreme sneeuwval, ijzel en/of mist:

- Rijd met aangepaste snelheid
- Zoek een veilige parkeerplaats
- Stel zo mogelijk werkzaamheden uit
- Draag bij gladheid een middel tegen uitglijden.

Bij extreme regenval:

- Houdt rekening met aquaplanning
- Dek de materialen en materieel af, denk om instortingsgevaar en markeer de putten/sleuven af
- Denk om instortingsgevaar van putten en sleuven
- Besteed extra aandacht aan de zichtbaarheid van markering.

Maatregel voor: Medewerker

Maatregel status: Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers



Datum: 14 december 2020

Revisie informatie: 20 maart 2012, 28 juni
2016
