

WERKINSTRUCTIES EN BIJLAGEN

Werkzaamheden die wij als Netbeheerders uitvoeren in het kader van het beheer en onderhoud en om storingen op te lossen, dienen veilig uitgevoerd te worden. De hier vermelde werkinstructies hebben betrekking op het veilig omgaan met asbesthoudende componenten in procesinstallaties in ons netwerk. Deze werkinstructies zijn gevalideerd en dus asbestveilig uit te voeren in het kader van ons sectorale asbestbeleid. De werkinstructies zijn ook te vinden in het bronnenboek.

[Film algemene instructie werken met asbest](#) [1]

[VA-05 Blootstelling aan asbest bij het verwijderen en afvoeren van asbestverdachte laagspanningsmespatronen \(zekeringen\)](#)[2] / **Instructiefilm** [3]

[VA-06 Blootstelling aan asbest bij het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende flenspakkingen uit gasinstallaties](#)[4] / **Instructiefilm** [5]

[VA-07 Blootstelling aan asbest bij het in/uit voeren van kabels of leidingen in een bestaande rechte AC mantelbuis als muurdoorvoering](#) [6] / **Instructiefilm** [7]

[VA-08 Blootstelling aan asbest bij het verwijderen van een in bedrijf zijnde metalen huisaansluitkast \(of stijgleidingkast\) en/of bij werken aan een \(oudere\) eindsluiting in meterkasten](#) [8] / **Instructiefilm** [9]

[VA-11 Blootstelling aan asbest bij het herstellen van lekken in AC-gasleidingen m.b.v. een reparatiekleem](#)[10]

[VA-12 Blootstelling aan asbest bij het maken van een aansluiting op AC-gasleidingen](#)[11]

[VA-13 Blootstelling aan asbest bij het zetten van blazen in AC-gasleidingen](#)[12]

[VA-14 Blootstelling aan asbest bij verwijderen en afvoeren van asbest cementbuizen](#)[13]

[VA-19 Blootstelling aan asbest bij het verwijderen van de AC-mantelbuizen gebruikt voor elektriciteitskabels](#)[14] / **Instructiefilm VA-19** [15]

[VA-20 Blootstelling aan asbest bij het verwijderen en opnieuw aanbrengen van elektriciteitskabels uit/in asbestcement \(AC\) mantelbuizen](#) [16] / **Instructiefilm VA-20** [17]

[VA-21 Blootstelling aan asbest bij het verwijderen verwijderen van eindsluitingen met opgesloten asbestverdacht of asbesthoudend koord](#) [18]

[VA-23 Blootstelling aan asbest bij het verwijderen van een component waarbij het asbest volledig omsloten is](#)[19] / **Instructiefilm VA-23** [20]

[VA-24 Blootstelling aan asbest bij het verwijderen van een component met zichtbaar, grotendeels omsloten asbest](#)[21]

ASBESTHOUDENDE FITTERSKIT

INSTRUCTIES FITTERSKIT + INSTRUCTIEFILMS (VIA YOUTUBE)

[VA-15 Blootstelling aan asbest bij lekreparatie door middel van de Syntho-Glass-methode van fitverbindingen met asbesthoudende fitterskit](#) [22] / **Instructiefilm** [23]

[VA-16 Blootstelling aan asbest bij het vervangen van een hoofdkraan of drukregelaar met asbesthoudende fitterskit](#)[24] / **Instructiefilm** [25]

[VA-17 Blootstelling aan asbest bij het verwijderen van een aansluitleiding met asbesthoudende fitterskit d.m.v. snijden \(binnen en buiten\)](#) [26] / **Instructiefilm** [27]

[VA-18 Blootstelling aan asbest bij het verwijderen van stijgleidingen met asbesthoudende fitterskit](#) [28] / instructiefilms **Deel I: Het vooraf reinigen van de meterkast** [29] - **Deel II: het verwijderen van de stijgleiding** [30]

[Toolbox: praktijkvoorbeelden snijden van een aansluitleiding met asbesthoudende kit](#)[31]

OVERZICHT WERKWIJZEN EN Q&A MEDEWERKERS T.A.V. ASBESTHOUDENDE FITTERSKIT

[Overzicht werkwijzen voor het werken aan fitverbindingen met asbesthoudende fitterskit 2024](#)[32]

[Q&A medewerkers m.b.t. fitterskit, versie 31-05-22](#) [33]

[Schouwinstructie, versie 19-08-24](#) [34]

Bijlage:

 [Asbestcementinstructiekaart .pdf](#) [35]

 [VA-01 bijlage 3a LMRA meterkast.pdf](#) [36]

Links

[1] <https://vimeo.com/1143465015/4b96b628bc?share=copy&fl=sv&fe=ci> [2]

<https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/risico/risico-blootstelling-aan-asbest-bij-het-verwijderen-en-afvoeren-van-asbestverdachte> [3]

<https://vimeo.com/1168150311/d7ac964f76> [4] <https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/risico/risico-blootstelling-aan-asbest-bij-het-verwijderen-en-afvoeren-van-asbesthoudende-plaatpakkingen> [5] <https://vimeo.com/1103472802/9b0fa14bba> [6]

<https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/arbocatalogus/11/14/42/342> [7] <https://vimeo.com/1103472556/e8e880171f> [8]

<https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/risico/risico-blootstelling-aan-asbest-bij-het-verwijderen-van-een-in-bedrijf-zijnde-metalen> [9]

<https://vimeo.com/1143466151/d64043fee6?share=copy&fl=sv&fe=ci> [10] <https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/risico/risico-blootstelling-aan-asbest-bij-het-herstellen-van-lekken-in-ac-gasleidingen-mbv-een> [11]

<https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/risico/risico-blootstelling-aan-asbest-bij-het-maken-van-een-aansluiting-op-ac-gasleidingen> [12]
<https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/risico/risico-blootstelling-aan-asbest-bij-het-zetten-van-blazen-in-ac-gasleidingen> [13]
<https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/risico/risico-blootstelling-aan-asbest-bij-verwijderen-en-afvoeren-van-asbest-cementbuizen> [14]
<https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/arbocatalogus/12/321/34/344> [15] <https://vimeo.com/1103473007/c06567e703> [16]
<https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/risico/blootstelling-aan-asbest-bij-het-verwijderen-en-opnieuw-aanbrengen-van-elektriciteitskabels-uitin> [17] <https://vimeo.com/1103473309/4a90c84486> [18] <https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/risico/risico-blootstelling-aan-asbest-bij-het-verwijderen-van-eindsluitingen-met-opgesloten-asbestverdacht> [19]
<https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/risico/risico-blootstelling-aan-asbest-bij-het-verwijderen-van-een-component-waarbij-het-asbest-volledig> [20] <https://vimeo.com/1143463855/58fd17f10d?share=copy&fl=sv&fe=ci> [21]
<https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/risico/risico-blootstelling-aan-asbest-bij-het-verwijderen-van-een-component-met-zichtbaar-grotendeels> [22] <https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/risico/risico-blootstelling-aan-asbest-bij-lekrepairatie-door-middel-van-de-syntho-glass-methode-van> [23] <https://vimeo.com/1206393704/d8e602de51> [24] <https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/risico/risico-blootstelling-aan-asbest-bij-het-vervangen-van-een-hoofdkraan-of-drukregelaar-met> [25] <https://vimeo.com/1117729347/aa8f7f073c> [26]
<https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/risico/risico-blootstelling-aan-asbest-bij-het-verwijderen-van-een-aansluitleiding-met-asbesthoudende> [27] <https://vimeo.com/1117730026/4b02ac2632> [28] <https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/risico/risico-blootstelling-aan-asbest-bij-het-verwijderen-van-een-stijgleiding-met-asbesthoudende> [29] <https://vimeo.com/1117730359/274ea11c91> [30]
<https://vimeo.com/1117730428/3a691bcd12> [31]
https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/sites/default/files/wenb/u22/toolbox_verwijderen_aansluitleiding_met_asbesthoudende_fitterskit.pdf [32]
https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/sites/default/files/wenb/u22/totaaloverzicht_van_werkwijzen_asbesthoudende_fitterskit_def_2024.pdf [33] https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/sites/default/files/wenb/u22/13._qa_medewerkers_asbest_fitterskit_20220531.pdf [34]
https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/sites/default/files/wenb/u22/va-22_schouwinstructie_fitterskit_def_2024_1.pdf [35]
https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/files/netwerkbedrijven/page/asbestcementinstructiekaart_.pdf [36]
https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/files/netwerkbedrijven/page/va-01_bijlage_3a_lmra_meterkast_0.pdf