

BLOOTSTELLING AAN ASBEST BIJ HET VERWIJDEREN EN OPNIEUW AANBRENGEN VAN ELEKTRICITEITSKABELS UIT/IN ASBESTCEMENT (AC) MANTELBUIZEN

RISICO: BLOOTSTELLING AAN ASBEST BIJ HET VERWIJDEREN EN OPNIEUW AANBRENGEN VAN ELEKTRICITEITSKABELS UIT/IN ASBESTCEMENT (AC) MANTELBUIZEN

Beschrijving: Blootstelling aan asbest kan op lange termijn ernstige gezondheidsschade veroorzaken

Randvoorwaarden en criteria

- Het verwijderen en opnieuw aanbrengen van de elektriciteitskabels uit/in asbestcement (AC) mantelbuizen dient te worden uitgevoerd door hiervoor opgeleid personeel.
 - De te verwijderen kabelverbinding is veiliggesteld, geselecteerd, geknipt en verwijderd conform de geldende VWI.
 - Draag de asbest PBM's als voorgeschreven, aangevuld met de PBM's vanuit de VWI's en vanuit de BEI of VIAG.
-