

RISICO: BLOOTSTELLING AAN ASBEST BIJ HET HERSTELLEN VAN LEKKEN IN AC-GASLEIDINGEN M.B.V. EEN REPARATIEKLEM

Beschrijving: Blootstelling aan asbest kan op lange termijn ernstige gezondheidsschade veroorzaken.

Randvoorwaarden en criteria

- Het herstellen van lekken in asbestcement gasleidingen (AC-gasleidingen) met behulp van een reparatieklem dient te worden uitgevoerd door hiervoor opgeleid personeel met de juiste aanwijzingen (VIAG).
- Deze werkinstructie is in overeenstemming en aanvullend op VIAG-VWI G20, G-24 en G-37

MAATREGELEN ORGANISATIE BIJ HET HERSTELLEN VAN LEKKEN IN AC-GASLEIDINGEN M.B.V. EEN REPARATIEKLEM

- Zorg dat het werk wordt uitgevoerd door personeel dat opgeleid is conform [VA-02 sectorale asbestopleidingen](#) ^[1].
- Zorg voor een instructie/opleiding op basis van deze werkinstructie.
- Zorg voor een wasgelegenheid zodat medewerkers hun handen en gezicht kunnen wassen.
- Zorg voor asbest-PBM, bestaande uit:
 - wegwerpoverall (type 5/6) vlamvertragend
 - neopreen werkhandschoenen welke goed afsluiten
 - een gelaatmasker met P3-filter
 - wegwerp overlaarzen
- Zorg voor voldoende luchtdichte kunststof afvalzakken voorzien van asbestopdruk.

Maatregel voor: Organisatie

Maatregel status: Goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie



Datum: 8 augustus
2024

Revisie informatie: 06-07-18, 11-12-18, 12-11-20, 03-11-22, 24-03-23, 06-07-23, 24-07-24

Links

[1] <https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/sectoraal-asbestbeleid-netwerkbedrijven>