

## RISICO: BLOOTSTELLING AAN GEVAARLIJKE STOFFEN DOOR VERBRANDE KUNSTSTOF MOFFEN

Beschrijving: Bij een sluiting in een mof kunnen, afhankelijk van de toegepaste gietmassa of andere kunststoffen van warmkrimp- of koudkrimpmoffen, giftige gassen vrijkomen. Blauwzuurgas (HCN) en koolmonoxide (CO) leveren het grootste risico op.

### MAATREGELEN ORGANISATIE BIJ BLOOTSTELLING AAN GEVAARLIJKE STOFFEN DOOR VERBRANDE KUNSTSTOF MOFFEN

- Zorg ervoor dat er minimaal met twee medewerkers wordt gewerkt.
- Zorg voor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en zie toe op juist gebruik.
- Stel gekalibreerde meetinstrumenten die HCN en CO kunnen meten ter beschikking en zorg dat deze periodiek gekalibreerd worden.
- Geef voorlichting en instructie over het gebruik van deze meetinstrumenten, de interpretatie van meetresultaten en het risico van verbrande kunststof moffen en de vereiste maatregelen.

**Maatregel voor:** Organisatie

**Maatregel status:** Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers



**Datum:** 7 december 2020

**Revisie informatie:** 3 februari 2010, 18 maart 2014

---