

RISICO: WERKEN IN KRUIPRUIMTEN EN KABELKELDERS

Beschrijving: Kruipruimten en kabelkelders zijn vaak moeilijk te betreden. Vaak betreft het kleine werkplekken met onvoldoende natuurlijke ventilatie. Er zijn weinig vluchtmogelijkheden. Er is kans dat er onvoldoende zuurstof is of dat er gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, die bij werkzaamheden vrijkomen. Ook is er vaak onvoldoende (dag)licht. De risico's zijn verstikkingsgevaar, brand- en explosiegevaar, gevaar voor bedwelming of vergiftiging en elektrocutie.



MAATREGELEN MEDEWERKER BIJ WERKEN IN KRUIPRUIMTEN EN KABELKELDERS

Voor u begint

- Zorg altijd voor een vrije toegang/vluchtweg van en naar de werkplek.
- Zorg bij uit te voeren werkzaamheden dat er altijd een medewerker buiten de ruimte aanwezig is.
- Doe een explosie en zuurstof (ExOx) meting, en voer daarna een inspectie uit en let op:
 - Schimmelvorming
 - Water
 - Lekkage van het riool
 - Verkleuringen van de grond en/of leidingen
 - Stank
- Gebruik alleen elektrische apparatuur en verlichting op veilige spanning (wisselspanning t/m 50 Volt of gelijkspanning t/m 120 Volt).
- Verwijder voor zover noodzakelijk water uit de ruimte.
- Zorg voor ventilatie voor en tijdens het werk.
- Voorkom of beperk de tijd van het werken in de ruimte zoveel mogelijk.
- Plaats veiligheidstrafo's en gasflessen buiten de werkplek.
- Raadpleeg bij twijfel de leidinggevende.

Tijdens het werk

- Zorg dat de persoon buiten de werkplek te allen tijde contact met jou heeft.
- Draag de explosie en zuurstof (ExOx) meter en houd deze continu aan. Verlaat de werkplek bij alarmering en informeer de leidinggevende.

Maatregel voor: Medewerker

Maatregel status: In ontwikkeling ⚠

Datum: 8 december 2010
