

Maatregelen medewerker bij werken in nauwe ruimten

Risico: Werken in nauwe ruimten

Beschrijving: De risico's zijn verstikkingsgevaar, brand- en explosiegevaar, gevaar voor bedwelming of vergiftiging en elektrocutie. De beperkte vluchtweg verhoogt het risico.

Maatregelen medewerker bij werken in nauwe ruimten

Voor u begint

- Het is verboden te werken in een nauwe ruimte waarin schimmelvorming aanwezig is, in vermoedelijk vervuilde grond of bij mogelijke gasuitstroom.
- Bij het aantreffen van schimmelvorming, vermoedelijk vervuilde grond of bij mogelijke gasuitstroom dienen in overleg met uw leidinggevende aanvullende maatregelen te worden genomen.
- Betreed de ruimte niet als de afstand tussen kruipluik en werkplek meer dan 5 meter bedraagt. Neem contact op met uw leidinggevende.
- In nauwe ruimten moet men permanent gebruik maken van gekalibreerde explosie/zuurstof meter (s).
- Controleer de meter(s) voor het betreden van de werkplek op de juiste werking.
- Steek de meter (s) in de ruimte en meet de luchtkwaliteit. Betreed de ruimte niet bij afgaan van het alarm. Neem in overleg met uw leidinggevende aanvullende maatregelen.
- Zorg altijd voor een adequate en vrije toegang/vluchtweg naar en van de werkplek.
- Bij de uit te voeren werkzaamheden dient altijd een medewerker buiten de ruimte maar binnen gehoorafstand aanwezig te zijn zolang de werkzaamheden in de nauwe ruimte duren. Deze medewerker
 - houdt ter plekke toezicht en treedt meteen op wanneer zich gevaren voordoen
 - dient te allen tijde zonder hulpmiddelen contact te kunnen onderhouden met de persoon in de ruimte.
- Vraag of uw collega de instructie "werken in nauwe ruimten" heeft gehad.
- Gebruik alleen elektrisch handgereedschap en lampen die zijn voorzien van accu of worden gevoed met een veilige spanning.
- Stel alle verplaatsbare voedingsbronnen van elektrisch materieel buiten de nauwe ruimte op.
- Staat er water in de nauwe ruimte, verwijder dit dan.
- Draag in vochtige ruimten waterdichte kleding over de werkkleding.
- Controleer of er voldoende ventilatie aanwezig is en bekijk de mogelijkheden tot extra ventilatie.
- Houd de verblijfstijd in de nauwe ruimte zo kort mogelijk.
- Als u twijfels of vragen heeft over de werkzaamheden en risico's, raadpleeg dan uw leidinggevende.



Tijdens het werk

- Als het alarm van de meter(s) afgaat, verlaat dan meteen de nauwe ruimte en informeer uw leidinggevende.

Maatregel voor: Medewerker

Maatregel status: Goedgekeurd door Inspectie SZW 

Aanvullende kenmerken: revisie

Datum: 31 januari 2013

Revisie informatie: 1e revisie 19-01-2016

Bron-URL: <https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/maatregel/maatregelen-medewerker-bij-werken-in-nauwe-ruimten>