

RISICO: BLOOTSTELLING AAN ASBEST BIJ HET VERWIJDEREN EN AFVOEREN VAN ASBESTVERDACHTE LAAGSPANNINGSMESPATRONEN (ZEKERINGEN)

Beschrijving: Oudere laagspanningsmespatronen kunnen asbest bevatten. Blootstelling aan asbest kan op lange termijn ernstige gezondheidsschade veroorzaken.

Volgens de wetgeving is het niet toegestaan dat eenmaal verwijderd asbest of asbestverdacht materiaal teruggebracht/geplaatst wordt.

MAATREGELEN ORGANISATIE BIJ BLOOTSTELLING AAN ASBEST BIJ HET VERWIJDEREN EN AFVOEREN VAN LAAGSPANNINGSMESPATRONEN (ZEKERINGEN)

- Zorg dat het werk wordt uitgevoerd door personeel dat bevoegd is voor het uitvoeren van elektrotechnische handelingen (aankomst voor zelfstandig schakelen).
- Zorg dat het werk wordt uitgevoerd door personeel dat opgeleid is conform VA-02 sectorale asbestopleidingen.
- Zorg voor een uitleg op basis van deze werkinstructie.
- Zorg voor de beschikbaarheid van de juiste middelen.

Maatregel voor: Organisatie

Maatregel status: Goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie



Datum: 6 maart 2026

Revisie informatie: 15-11-15, 07-06-17, 30-09-19, 12-11-20, 03-11-22, 01-08-26
