

RISICO: VERWIJDEREN VAN EEN AANSLUITLEIDING MET ASBESTHOUDENDE FITTERSKIT D.M.V. SNIJDEN (BINNEN EN BUITEN)

Beschrijving: blootstelling aan asbest kan op lange termijn ernstige gezondheidsschade veroorzaken

Doel

Werkwijze bieden voor het op een veilige manier verwijderen van hennep verbindingen met asbesthoudende fitterskit op hoofdleidingen en aansluitleidingen buiten en binnen. Voor laagbouw houd dit in het verwijderen van de aansluitleiding tot aan de hoofdkraan en bij hoogbouw tot na de eerste vloerdoorvoer of op een geschikte plaats in het souterrain of schuurtjes.

MAATREGELEN ORGANISATIE BIJ HET VERWIJDEREN VAN EEN AANSLUITLEIDING MET ASBESTHOUDENDE FITTERSKIT D.M.V. SNIJDEN (BINNEN EN BUITEN)

- Zorg dat het werk wordt uitgevoerd door door personeel dat opgeleid is conform de VA-02 sectorale asbestopleidingen.



Foto 1 - Snij-ijzer met 4 mesjes

- Zorg voor een instructie/opleiding op basis van deze werkinstructie.
- Zorg voor de benodigde middelen:
 - Snijgereedschap (foto 1) en gereedschap voor het demonteren van een leiding (tang en handzaag)
 - Voldoende met asbestopdruk gemerkte luchtdichte kunststof afvalzakken
 - Duct tape
 - Keuze uit 2 type vochtige doekjes, Polkadot wetwipes of Wypall 7772 of Wypall 7775 doekjes (foto 2)



Foto 2 – Wypall of Polkadot Wetwipes

- Regel de afvoer van het asbesthoudend afval direct van het werk of van de tussenopslag door een daartoe bevoegd bedrijf. Controleer bij het afvalinname punt hoe het afval aangeleverd wordt.
- Zorg voor een wasgelegenheid zodat medewerkers hun armen, handen en gezicht kunnen wassen

Maatregel voor: Organisatie

Maatregel status: Goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie



Datum: 6 maart 2026

Revisie informatie: 4-2-20, 25-5-20, 16-6-20, 26-6-20, 1-8-24
