

RISICO: WERKEN IN KRUIPRUIMTEN EN KABELKELDERS

Beschrijving: Kruipruimten en kabelkelders zijn vaak moeilijk te betreden. Vaak betreft het kleine werkplekken met onvoldoende natuurlijke ventilatie. Er zijn weinig vluchtmogelijkheden. Er is kans dat er onvoldoende zuurstof is of dat er gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, die bij werkzaamheden vrijkomen. Ook is er vaak onvoldoende (dag)licht. De risico's zijn verstikkingsgevaar, brand- en explosiegevaar, gevaar voor bedwelming of vergiftiging en elektrocutie.



MAATREGELEN ORGANISATIE BIJ WERKEN IN KRUIPRUIMTEN EN KABELKELDERS

- Geef periodieke instructie en voorlichting over werken in kruipruimten en kabelkelders.
- Zorg voor apparatuur op veilige spanning.
- Zorg voor een tweede medewerker voor buiten de werkplek.
- Controleer bij de werkvoorbereiding of er ter plaatse sprake is van bodemverontreiniging.

Maatregel voor: Organisatie

Maatregel status: In ontwikkeling ⚠

Datum: 8 december 2010
