

RISICO: BLOOTSTELLING AAN ASBEST BIJ HET VERWIJDEREN VAN EEN IN BEDRIJF ZIJNDE METALEN HUISAANSLUITKAST (OF STIJGLEIDINGKAST) EN/OF BIJ WERKEN AAN EEN (OUDERE) EINDSLUITING IN METERKASTEN.

Beschrijving: Metalen huisaansluitkasten (HAK) en oudere eindsluitingen kunnen asbest bevatten. Blootstelling aan asbest kan op lange termijn ernstige gezondheidsschade veroorzaken. *Volgens de wetgeving is het niet toegestaan dat eenmaal verwijderd asbest of asbestverdacht materiaal teruggebracht/geplaatst wordt.*

MAATREGELEN ORGANISATIE BIJ BLOOTSTELLING AAN ASBEST BIJ HET VERWIJDEREN VAN EEN IN BEDRIJF ZIJNDE METALEN HUISAANSLUITKAST (OF STIJGLEIDINGKAST) EN/OF BIJ WERKEN AAN EEN (OUDERE) EINDSLUITING IN METERKASTEN

- Zorg dat het werk wordt uitgevoerd door personeel dat bevoegd is om Elektrotechnische werkzaamheden uit te voeren.
- Zorg dat het werk wordt uitgevoerd door personeel dat opgeleid is conform de [VA-02 sectorale asbestopleidingen](#).
- Zorg voor de beschikbaarheid van de juiste middelen:
 - verpakkingszak zonder opdruk
 - verzamelzak met opdruk "ASBEST"
 - duct-tape
 - kleefdoekjes
- Zorg voor een (calamiteiten)proces die ervoor zorgt dat uitstekend koord uit de HAK kast deksel en/of uitstekend koord uit de eindsluiting gemeld en geregistreerd wordt en zo spoedig mogelijk gesaneerd of veilig gesteld wordt.

Maatregel voor: Organisatie

Maatregel status: Goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie



Datum: 2 augustus
2024

Revisie informatie: 14-05-13, 04-02-19, 12-11-20, 03-11-22
